




Salvi Casagrande
Medição e Automação. Qualidade Absoluta.

Termorresistências série TR-300



1 série	2 característica do sensor	3 tipo de ligação	4 diâmetro da bainha	5 material da bainha	6 pote de adaptação	7 material do pote	8 conexão ao processo
Especificar conforme número da série	1- PT-100/ A Vidro 2- PT-100/ A Cerâmica 3- PT-100/ B Vidro 4- PT-100/ B Cerâmica 6- NI-100/ Vidro/ Cerâmica sob consulta 6- Premax (sob consulta) Acréscitar "D" se for duplo	2- Ligação a 2 fios 3- Ligação a 3 fios 4- Ligação a 4 fios	30- 3.0 mm 47- 4.7 mm 60- 6.0 mm 80- 8.0 mm 111- Outros	304- Inox 304 316- Inox 316 111- Outros	000- Sem pote PL1- Pote Liso Sem Tampa Pote rosqueado, especificar rosca ao cabeçote e processo no campo 9	303- Inox 303 304- Inox 304 316- Inox 316 500- Latão 111- Outros	000- S/ conexão BA- Bucim Ajustável BR- Bucim Reajustável RF- Rosca Fixa PR- Pote sexta- vado com rosca dupla ao cabeçote e processo.
9 conexão ao processo	10 material da conexão	11 dimensão "U"	12 isolação do rabicho "R"	13 comprimento do rabicho	14 terminal de ligação	15 casos especiais	
000- Sem rosca 12N- 1/2"NPT 14N- 1/4"NPT 18N- 3/8"NPT 24N- 3/4"NPT 38N- 3/8"NPT 111- Outros ou opcional rosca BSP	303- Inox 303 304- Inox 304 316- Inox 316 500- Latão 111- Outros	Especificar em (mm)	1- PVC/ PVC 2- Silicone/ Silicone 3- Teflon/ Teflon 4- Fibra/ Fibra com trança cobre estanhado 6- Fibra/ Fibra com trança em aço inox 6- Fibra/Fibra	Especificar em (mm) F- Flexível R- Rígido	000- S/ terminal CM- Conector macho CF- Conector fêmea MM- Mini-conector macho MF- Mini-conector fêmea TA- Terminal tipo agulha (padrão) TO- Terminal tipo olhal TF- Terminal tipo forquilha	Para casos especiais enviar desenhos com as devidas alterações	



Salvi Casagrande
Medição e Automação. Qualidade Absoluta.



(11) 3327-0033



+55 11 3327-0035



vendas@salvicasagrande.com.br



www.salvicasagrande.com.br



@salvi.casagrande



R. Florêncio de Abreu,605 - Centro - São Paulo, SP.






Salvi Casagrande
Medição e Automação. Qualidade Absoluta.


Termorresistências série TR-300

Série TR 306



PRENSA CABO OPCIONAL, SE NECESSÁRIO ACRESCENTAR "PC"
DEPOIS DO CÓDIGO DO CONECTOR (Ex. CM-PC)

Série TR 307



1 série	2 característica do sensor	3 tipo de ligação	4 diâmetro da bainha	5 material da bainha	6 conector	7 conexão ao processo	8 material da Conexão
Especificar conforme o número da série	1- PT-100/ A Vidro 2- PT-100/ A Cerâmica 3- PT-100/ B Vidro 4- PT-100/ B Cerâmica 5- Ni-100/ Vidro/ Cerâmica sob consulta 6- Premax (sob consulta) Acrescentar "D" se for duplo	2- Ligação a 2 fios 3- Ligação a 3 fios	30- 3,0 mm 47- 4,7 mm 60- 6,0 mm 80- 8,0 mm 111- Outros	304- Inox 304 316- Inox 316 111- Outros	CM- Conector macho MM- Mini conector macho CF- Conector fêmea MF- Mini conector fêmea CMF- Conector macho e fêmea MMF- Mini conector macho e fêmea	000- S/ conexão BA- Bucim Ajustável BR- Bucim Reajustável	303- Inox 303 304- Inox 304 316- Inox 316 500- Latão 111- Outros
9 conexão ao processo	10 dimensão "U"	11 casos especiais					
000- Sem rosca 12N- 1/2"NPT 14N- 1/4"NPT 18N- 1/8"NPT 34N- 3/4"NPT 38N- 3/8"NPT 111- Outros ou opcional rosca BSP	Especificar em (mm)	Para casos especiais enviar desenhos com as devidas alterações					



Salvi Casagrande
Medição e Automação. Qualidade Absoluta.



(11) 3327-0033



+55 11 3327-0035



vendas@salvicasagrande.com.br



www.salvicasagrande.com.br



@salvi.casagrande



R. Florêncio de Abreu, 605 - Centro - São Paulo, SP.





Salvi Casagrande
Medição e Automação. Qualidade Absoluta.

Termorresistências série TR-300

Série TR 310



Série TR 311



Para a série TR-311 não
preencher o campo 7

1 série	2 característica do sensor	3 tipo de ligação	4 diâmetro da bainha	5 material da bainha	6 cabeçote	7 bloco de ligação	8 conexão ao conduíte
Especificar conforme o número da série	1- PT-100/ A Vidro 2- PT-100/ A Cerâmica 3- PT-100/ B Vidro 4- PT-100/ B Cerâmica 5- NI-100/ Vidro/ Cerâmica sob consulta 6- Premax (sob consulta) Acréscitar "D" se for duplo	2- Ligação a 2 fios 3- Ligação a 3 fios 4- Ligação a 4 fios	30- 3,0 mm 47- 4,7 mm 60- 6,0 mm 80- 8,0 mm 111- Outros	304- Inox 304 316- Inox 316 111- Outros	000- Sem cabeçote KSC KNC EXd KM KMM	Verificar capítulo de acessórios e acréscitar sem moia ou com moia	Ver quadro de conexões
9 conexão ao processo	10 material da conexão	11 rôscas ao processo	12 dimensão "U" ou "L"	13 casos especiais			
000- S/ conexão BA- Buçim Aj.ável BR- Buçim Reaj.ável PR- Pote sexlavado com Rosca dupla ao cabeçote e pro- cesso,	Inox 111- Outros	000- Sem rosca 12N- 1/2"NPT 14N- 1/4"NPT 18N- 1/8"NPT 34N- 3/4"NPT 38N- 3/8"NPT 111- Outros ou opcional rosca BSP	Especificar em (mm)	Para casos especiais enviar desenhos com as devidas alterações			



Salvi Casagrande
Medição e Automação. Qualidade Absoluta.



(11) 3327-0033



+55 11 3327-0035



vendas@salvicasagrande.com.br



www.salvicasagrande.com.br



@salvi.casagrande




R. Florêncio de Abreu, 605 - Centro - São Paulo, SP.





Salvi Casagrande
Medição e Automatização. Qualidade Absoluta.

Série TR 312 Série TR 313 Série TR 314 Série TR 315 Série TR 316 Série TR 317



1

série

Especificar conforme o número da série

2

característica do sensor

1- PT-100/A Vidro
2- PT-100/A Cerâmica
3- PT-100/B Vidro
4- PT-100/B Cerâmica
5- NI-100/Vidro/
Cerâmica sob consulta
6- Premax (sob consulta)
Acréscimo "D" se for duplo

3

tipo de ligação

2- Ligação a 2 fios
3- Ligação a 3 fios
4- Ligação a 4 fios

4

diâmetro da bainha

47- 4,7 mm
60- 6,0 mm
80- 8,0 mm
111- Outros

5

material da bainha

304- Inox 304
316- Inox 316
111- Outros

6

cabeçote

000- Sem cabeçote
KSC
KNC
Exd
KM
KMM

7

conexão ao conduto

Ver quadro de conexões

8

material do niple e união

300- Aço Carbono
304- Inox 304
316- Inox 316

9

diâmetro do niple

12N- 1/2" NPT (padrão)
34N- 3/4" NPT
10N- 1" NPT (opcionais)

10

comprimento extensão "N"

Padrão 100,0 mm ou especificar em mm

11

poço termométrico

1- Fornecimento com poço. Verificar capítulo de poços.
2- Fornecimento sem poço. Especificar a dimensão "L"

12

opcionais

US- Unidade seladora para cabeçote à prova de tempo e/ou explosão

13

casos especiais

Para casos especiais enviar desenhos com as devidas alterações



Salvi Casagrande
Medição e Automatização. Qualidade Absoluta.



(11) 3327-0033



+55 11 3327-0035



vendas@salvicasagrande.com.br



www.salvicasagrande.com.br



@salvi.casagrande



R. Florêncio de Abreu, 605 - Centro - São Paulo, SP.






Salvi Casagrande
Medição e Automação. Qualidade Absoluta.

Termorresistências série TR-300

Série TR 318



Série TR 319




Série TR 320



Série TR 321



Série TR 322



Série TR 323



1 série	2 característica do sensor	3 tipo de ligação	4 diâmetro da bainha	5 material da bainha	6 cabeçote	7 conexão ao conduíte	8 material do niple e união
Especificar conforme o número da série	1- PT-100/A Vidro 2- PT-100/A Cerâmica 3- PT-100/B Vidro 4- PT-100/B Cerâmica 5- Ni-100/Vidro/ Cerâmica sob consulta 6- Premax (sob consulta) A acrescentar "D" se for duplo	2- Ligação a 2 fios 3- Ligação a 3 fios 4- Ligação a 4 fios	47- 4,7 mm 60- 6,0 mm 80- 8,0 mm 111- Outros	304- Inox 304 316- Inox 316 111- Outros	000- Sem cabeçote KSC KNC Exd KM KMM	Ver quadro de conexões	300- Aço Carbono 304- Inox 304 316- Inox 316
9 diâmetro do niple	10 comprimento extensão "N"	11 Poço termométrico	12 opcionais	13 casos especiais			
12N- 1/2" NPT (padrão) 34N- 3/4" NPT 10N- 1" NPT (opcionais)	Padrão 100,0 mm ou especificar em mm	Verificar capitulo de poços.	US- Unidade seladora para cabeçote à prova de tempo e/ou explosão	Para casos especiais enviar desenhos com as devidas alterações			



Salvi Casagrande
Medição e Automação. Qualidade Absoluta.



(11) 3327-0033



+55 11 3327-0035



vendas@salvicasagrande.com.br



www.salvicasagrande.com.br



@salvi.casagrande



R. Florêncio de Abreu, 605 - Centro - São Paulo, SP.

