



**Termômetro Digital Portátil**



**Salvterm 80 J/ K**  
**Saída simples**  
**Salvterm 82 J/ K**  
**Saída dupla**

**CARACTERÍSTICAS:**

- Display LCD de 5 dígitos
- Alta exatidão
- Contém: MAX - MIN - HOLD - REL - T1 - T2 (82)
- Display triplo (82)
- Desliga automático
- Resolução 0.1°C
- CE
- Alimentação Bateria 9 V.



**Salvi Casagrande**

Medição e Automação. Qualidade Absoluta.



## ESPECIFICAÇÕES:

Escala de medição:

Tipo J: -200 ~1050°C

Tipo K: -200 ~1370°C

Exatidão:

±0.05% da leitura +0,7°C

Temperatura e Umidade:

0 ~50°C - 0 ~80% UR

Armazenagem Temp/ Umid:

0 ~50°C - 0 ~80% UR

Alimentação:

Bateria 9V JIS 006P

Entrada para termopar:

AC/ DC 24 Vrms

Dimensões:

130 x 56 x 38 mm

Peso:

cerca de 170g

## SENSORES PARA:

### SALVTERM 80 J e 80 K

- 1) Para imersão em líquidos e gases, Ø 1,5 x 150mm
- 2) Para penetração (aguda) Ø 3 x 100mm
- 3) Para imersão em líquidos e gases, Ø 3 x 150mm
- 4) Para imersão em líquidos e gases, Ø 3 x 500mm
- 5) Para superfície cilíndrica em movimento
- 6) Para ar e gases
- 7) Angular para superfície com resposta ultra-rápida
- 8) Reto para superfície com resposta ultra-rápida
- 9) Angular para superfície, Ø 3 x 150mm
- 10) Reto para superfície, Ø 3 x 150mm



PROMOÇÃO/ KIT: R\$ 480,00



## KIT ESPECIAL SALVTERM80 (J ou K)

- 01 Termômetro Digital Salvterm 80
- 01 Sensor de prova para medir superfícies
- 01 Sensor de prova de imersão em líquidos, ar, gases
- 01 Sensor de prova com ponta aguda para penetração em produtos sólidos
- 01 Bateria de 9V.
- 01 Estojo aveludado com alça para transporte
- 01 Manual de uso e Certificado de Garantia



# Salvi Casagrande

Medição e Automatização. Qualidade Absoluta.