



**Salvi Casagrande**

Medição e Automação. Qualidade Absoluta.

## MANÔMETRO COM PONTEIRO DE ARRASTE

### APLICAÇÃO:

Os manômetros com ponteiro de arraste são aplicáveis em equipamentos onde haja variações rápidas da pressão que impossibilitam o operador observar qual a pressão máxima atingida. Nesses casos, o ponteiro de arraste torna-se indispensável.

O ponteiro é arrastado para cima pelo ponteiro indicador, permanecendo no ponto máximo mesmo quando o ponteiro indicador retorna à posição mais baixa, por esta razão é denominado "ponteiro de arraste" para registro de máxima pressão.



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

#### Montagem

- \* Em manômetros com diâmetros de 100 - 114 - 150mm

#### Retorno

- \* É feito externamente pelo botão central, manualmente

#### Ponteiro

- \* Em alumínio, balanceado, pintado na cor vermelha

#### Faixa de pressão

- \* Partindo de 4 até 1000 kgf/cm<sup>2</sup>



**Salvi Casagrande**

Medição e Automação. Qualidade Absoluta.

(11) 3327-0033 +55 11 3327-0035

vendas@salvicasagrande.com.br

www.salvicasagrande.com.br @salvi.casagrande

R. Florêncio de Abreu,605 - Centro - São Paulo, SP.

