



Salvi Casagrande

Medição e Automação. Qualidade Absoluta.

MT-455A



Salvi Casagrande

Medição e Automação. Qualidade Absoluta.



Especificações Técnicas

Tipo de sensor	Termopar Tipo K
Display LCD	3 1/2 Dígitos
Canais	2
Faixa de Medição	-50°C - 1300°C/-58°F - 2372°F
Faixa de Medição (termopar)	-40 - 204°C
Resolução	0,1-1,0°C/0,1-1,0°F
Iluminação	•
Mudança de Faixa	Automática
Máx./Min./AVG	•
Data Hold	•
Tipo de Termopares	K/J
Indicação de Polaridade	Automática
Precisão Básica	0,1%
Autodesligamento	•
Alimentação	3x1,5V AAA
Dimensões (mm)/Peso (g)	120x53x28,5/120
Garantia	12 meses



Salvi Casagrande

Medição e Automação. Qualidade Absoluta.



(11) 3327-0033



+55 11 3327-0035



vendas@salvicasagrande.com.br



www.salvicasagrande.com.br



@salvi.casagrande



R. Florêncio de Abreu,605 - Centro - São Paulo, SP.

